

Bureau Veritas Exploitation SAS

PESSAC
BAT A
30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC France
Téléphone : 05 57 96 24 00
Mail : ludovic.hot@bureauveritas.com

A l'attention de M. AGERT THIERRY

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification périodique en exploitation des moyens de secours concourant à la sécurité incendie

S1811 - HATI



Intervention du 12/07/2022

Coordonnées du site : S1811
Nom du site : HATI
Latitude : -0.6668
Longitude : 44.8355



Lieu d'intervention :
S1811 - HATI
133 RUE BON AIR
33700 MERIGNAC

Numéro d'affaire : 8163711
Référence du rapport : 8163711/300.4.1.R
Rédigé le : 12/07/2022
Par : Ludovic HOT
Ce document a été validé par son auteur



Références client
S1811

PREAMBULE	4
Objet de la vérification	
Rappel des principes d'intervention	
Actions à mener	
Personne(s) rencontrée(s)	
Elément(s) objet(s) du présent rapport	
LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA VERIFICATION	7
LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS	
RENSEIGNEMENTS GENERAUX	12
RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS	
Fiche n° 1 identification : RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS	
Avis général : Satisfaisant.	12
ASPECT DOCUMENTAIRE	
Fiche n° 2 identification : ASPECT DOCUMENTAIRE	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	14
DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE	
Fiche n° 3 identification : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	16
MOYENS D'EVACUATION DES PERSONNES	18
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Fiche n° 4 identification : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	18
MOYENS D'EXTINCTION DU FEU	22
EXTINCTEURS MOBILES	
Fiche n° 5 identification : EXTINCTEURS MOBILES	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	22
MOYENS DE LIMITER LA PROPAGATION DU FEU	25
PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES	
Fiche n° 6 identification : PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES	
Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.	25

MOYENS D'EVACUATION DES FUMÉES

28

DESENFUMAGE NATUREL

Fiche n° 7 identification : DESENFUMAGE NATUREL

Avis général : Non satisfaisant: Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier. 28

Objet de la vérification

Bureau Veritas Exploitation a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique en exploitation de vos installations.

Ce rapport comprend une ou plusieurs fiches suivant les installations vérifiées :

- La fiche « renseignements généraux » mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, l'avis général et les éventuelles actions à entreprendre ;
- La fiche « aspect documentaire » mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche ;
- Une ou plusieurs fiche(s) « équipement » qui précise le(s) type(s) d'installation, caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la réglementation mentionnée dans la fiche « Renseignements généraux » ou « équipement ».

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien et de maintenance des appareils ou équipements ;
- la vérification de l'éclairage de sécurité qui fait l'objet d'une prestation indépendante ;
- la vérification des dégagements dont les caractéristiques ont été vérifiées à la conception de l'ouvrage.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ou de l'équipement.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de conformité des installations.




Actions à mener




Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Préambule

Note sur les pictogrammes utilisés :

Critères	Pictogrammes		
			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisées ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Pictogrammes	Avis général
	Satisfaisant
	Vérification partielle : certains points n'ont pas été vérifiés
	Non satisfaisant : les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans le récapitulatif des « listes récapitulatives des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier

Personne(s) rencontrée(s)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M. MASSAROTTI.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

✓ Fiche n° 1 : Identification : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis général : **Satisfaisant**.

ASPECT DOCUMENTAIRE

✗ Fiche n° 2 : Identification : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

✗ Fiche n° 3 : Identification : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

✗ Fiche n° 4 : Identification : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

EXTINCTEURS MOBILES

✗ Fiche n° 5 : Identification : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES

✗ Fiche n° 6 : Identification : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

DESENFUMAGE NATUREL

✗ Fiche n° 7 : Identification : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | HATI

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 2 : ASPECT DOCUMENTAIRE

N° interne : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis Général

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

Registre de sécurité

4- Registre de sécurité

Le registre de sécurité ne nous a pas été présenté.

Code Obs. :

LH/120722/155531/0

Date de 1^{er} signalement:

12/07/2022 **NOUVEAU**

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Fiche N° 3 : DOCUMENTS LIES A LA SECURITE INCENDIE

N° interne : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis Général

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnés dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

24.2- Consignation des
exercices de formation
du personnel

**En l'absence du registre de sécurité, nous n'avons pas vu
si les dernières formations du personnel ont été réalisées
en 2022.**

Code Obs. :

LH/120722/155703/0

Date de 1^{er} signalement:

12/07/2022 **NOUVEAU**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 4 : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

N° interne : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis Général Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

11.2.1- Accessibilité et état du tableau

Le SSI était à l'arrêt lors de notre passage.

Code Obs. :

LH/120722/161848/0

Date de 1^{er} signalement:

12/07/2022 **NOUVEAU**

11.2.1- Accessibilité et état du tableau

Les conditions d'accès au TS ne permettent pas une exploitation aisée (accès encombré).

Code Obs. :

LH/120722/161754/0

Date de 1^{er} signalement:

12/07/2022 **NOUVEAU**

12.1- Fonctionnement du système

**Le système de sécurité incendie ne fonctionne pas sur batterie.
Non vu en 2022, SSI à l'arrêt.**

Code Obs. :

BB/090321/142518/0

Date de 1^{er} signalement:

10/03/2021

12.4- Etat des Diffuseurs sonores et lumineux, Report et SSS

**Le diffuseur lumineux situé dans le hall d'entrée du RDC ne fonctionne pas.
Non vu en 2022, SSI à l'arrêt.**

Code Obs. :

LH/070219/125929/0

Date de 1^{er} signalement:

06/02/2019

12.4- Etat des Diffuseurs sonores et lumineux, Report et SSS

**Les diffuseurs lumineux situés dans la circulation étage sont cassés.
Non vu en 2022, SSI à l'arrêt.**

Code Obs. :

BB/040220/092800/0

Date de 1^{er} signalement:

04/02/2020

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

Actions à entreprendre

12.5- Accessibilité des déclencheurs manuels

Le réarmement du DM de l'entrée de l'établissement ne fonctionne pas, DM à remplacer.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement:

LH/260218/155949/0

26/02/2018

Fiche N° 5 : EXTINCTEURS MOBILES

N° interne : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis Général

Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

6.1- Entretien annuel

La dernière intervention de maintenance a été réalisée depuis plus d'un an.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement:

BB/090321/141517/0

10/03/2021

6.2- Quantités et répartitions

L'extincteur N°12 en protection du TGBT est absent.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement:

BB/040220/093535/0

04/02/2020

6.2- Quantités et répartitions

Plusieurs extincteurs ne sont pas à leur place. (N°7, 8, 12 par exemple).

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement:

LH/120722/160717/0

12/07/2022 **NOUVEAU**

6.5- Fixations

Plusieurs extincteurs ne sont pas fixés.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement:

LH/120722/161353/0

12/07/2022 **NOUVEAU**

6.6- Etat de conservation

Le plomb de sécurité est absent sur l'extincteur N°25.

Code Obs. :

Date de 1^{er} signalement:

LH/120722/161434/0

12/07/2022 **NOUVEAU**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 6 : PORTES RESISTANTES AU FEU TELECOMMANDEES

N° interne : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis Général Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Point vérifié

Actions à entreprendre

15.1- Etat des portes maintenues en position ouverte

Le dispositif de maintien électromagnétique de la porte circulation classe RDC ne permet le maintien en position ouverte.

Code Obs. :

BB/090321/141944/0

Date de 1^{er} signalement:

10/03/2021

15.1- Etat des portes maintenues en position ouverte

Les portes ne tiennent pas en position ouverte, le SSI est à l'arrêt.

Code Obs. :

LH/120722/160207/0

Date de 1^{er} signalement:

12/07/2022 **NOUVEAU**

15.3- Présence de la plaque signalétique

Apposer au niveau des portes un panneau visible lorsque la porte est ouverte : "PCF - Ne pas mettre d'obstacle à la fermeture"

Code Obs. :

LH/240217/153329/0

Date de 1^{er} signalement:

24/02/2017

Fiche N° 7 : DESENFUMAGE NATUREL

N° interne : S1811 - HATI - MERIGNAC

Avis Général Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié

18.1- Etat apparent des
dispositifs de
désenfumage

Code Obs. :

LH/120722/155954/0

Actions à entreprendre

**Les exutoires sont en mauvais état suite à un épisode de
grêle.**

Date de 1^{er} signalement:

12/07/2022 **NOUVEAU**

Texte de référence : Code du travail, Art R4224-17 et R4227-28 à 41 et suivant conditions particulières du contrat

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. MASSAROTTI**



Avis général : Satisfaisant.

Caractéristiques

Nombre de bâtiments : 1	Nombre de niveaux : Sous-sol et R + 1
Nature de l'établissement : Etablissement Code du Travail	
Origine du classement : Registre de sécurité	

Instruments de mesure et moyens de contrôle

Moyens de contrôle

Moyens de contrôle : **Chronomètre, Clefs, Perche d'essai et son testeur de détection**

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

B Complément pour l'aspect réglementaire des vérifications en exploitation (VRE)

- ✘ **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
12/07/2022	4 Registre de sécurité Code OBS : LH/120722/155531/0 Le registre de sécurité ne nous a pas été présenté.

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type : Registre de sécurité	
Présenté : Non	

Liste des points applicables


L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

4 Registre de sécurité



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. MASSAROTTI**

-  **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
12/07/2022	24.2 Consignation des exercices de formation du personnel Code OBS : LH/120722/155703/0 En l'absence du registre de sécurité, nous n'avons pas vu si les dernières formations du personnel ont été réalisées en 2022.

Caractéristiques

Personne chargée de la sécurité : Le responsable du site	Composition du service de sécurité : Employés désignés
---	---


Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

24 Documents liés à la sécurité incendie

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">24.1 Présence et mise à jour des consignes24.2 Consignation des exercices de formation du personnel24.3 Présence et mise à jour des plans d'intervention |
|--|



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. MASSAROTTI**

- ✘ Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
	11.2.1 Accessibilité et état du tableau
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/161754/0 Les conditions d'accès au TS ne permettent pas une exploitation aisée (accès encombré).
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/161848/0 Le SSI était à l'arrêt lors de notre passage.
	12.1 Fonctionnement du système
10/03/2021	Code OBS : BB/090321/142518/0 Le système de sécurité incendie ne fonctionne pas sur batterie. Non vu en 2022, SSI à l'arrêt.
	12.4 Etat des Diffuseurs sonores et lumineux, Report et SSS
06/02/2019	Code OBS : LH/070219/125929/0 Le diffuseur lumineux situé dans le hall d'entrée du RDC ne fonctionne pas. Non vu en 2022, SSI à l'arrêt.
04/02/2020	Code OBS : BB/040220/092800/0 Les diffuseurs lumineux situés dans la circulation étage sont cassés. Non vu en 2022, SSI à l'arrêt.
	12.5 Accessibilité des déclencheurs manuels
26/02/2018	Code OBS : LH/260218/155949/0 Le réarmement du DM de l'entrée de l'établissement ne fonctionne pas, DM à remplacer.
Points non vérifiés	
	11.2.2 Fonctionnement des sources
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/161929/0 SSI à l'arrêt.
	11.2.3 Asservissement des signalisations (sonores / lumineuses) aux DM et/ou DAI
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/161955/0 SSI à l'arrêt.

11.2.4 Identification des zones exploitables sur le tableau de signalisation

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162006/0
SSI à l'arrêt.

11.2.5 Corrélation des zones avec la localisation des dispositifs

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162016/0
SSI à l'arrêt.

11.3.2 Essais de fonctionnement avec report des signalisations et indicateurs d'action

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162032/0
SSI à l'arrêt.

11.4.2 Identification exploitable des fonction des SSI

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162046/0
SSI à l'arrêt.

11.4.3 Fonctionnement de la signalisation sonore des SSI

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162056/0
SSI à l'arrêt.

11.4.4 Essais : DAS, arrêt ou commande d'installation technique, déverrouillage issues de secours

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162106/0
SSI à l'arrêt.

12.3 Fonctionnement de la signalisation d'alimentation des sources

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162155/0
SSI à l'arrêt.

12.6 Audibilité du signal sonore en tout point de la zone d'alarme

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162306/0
SSI à l'arrêt.

12.7 Fonctionnement du signal sonore (pendant 5 min au minimum)

12/07/2022 Code OBS : LH/120722/162321/0
SSI à l'arrêt.

Caractéristiques**I - généralités**

Date de la dernière intervention de maintenance :	19/04/2019	par : Sté AITEC
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance	

Système de sécurité incendie

Catégorie du SSI :	A		
Référence(s) du SDI :	SIEMENS CERBERUS BC 1112-20		
Détection :	Partielle	de type : fumée et chaleur	
Référence du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) :	SIEMENS STT10	CERBERUE	Dispositifs présents : Dispositifs de Commande Manuelle (DCM)
Principe de scénario :	Fermeture des portes de recoupement des circulations		
Emplacement de l'équipement central :	Placard hall entrée accueil	Equipement d'Alarme(EA) : 1	
Référence :	SIMENS CERBERUS		temporisation du ou des équipements d'alarme (en secondes) : 0
Diffusion de l'alarme générale par :	Diffuseur sonore non autonome, Dispositif d'alarme visuel		

II - tableau des essais

Repérage des zones

Zone de détection (ZD), point testé	Zone de désenfumage (ZF)	Zone de compartimentage (ZC)	Zone d'alarme (ZA)	Arrêts techniques
Détection RDC (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection salle réunion - pers (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
BG atelier (Pt)			ZA bâtiment	
Détection atelier (Pt)			ZA bâtiment	
Détection couloir dortoir (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection cave / chaufferie (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection circul salle de cour (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection manu (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection R+1 chambre SUD (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection R+1 chambre CENTRE (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection R+1 chambre NORD (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	
Détection R+1 locaux à risque (Pt)		ZC Bâtiment	ZA bâtiment	


Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

11 Système de sécurité incendie

<p>11.2 Tableau de signalisation</p> <p>11.2.1 Accessibilité et état du tableau</p> <p>11.2.2 Fonctionnement des sources</p> <p>11.2.3 Asservissement des signalisations (sonores / lumineuses) aux DM et/ou DAI</p> <p>11.2.4 Identification des zones exploitables sur le tableau de signalisation</p> <p>11.2.5 Corrélation des zones avec la localisation des dispositifs</p> <p>11.3 Détecteurs Automatiques d'Incendie</p> <p>11.3.1 Dégagement et entretien des détecteurs</p> <p>11.3.2 Essais de fonctionnement avec report des signalisations et indicateurs d'action</p> <p>11.4 Etat, accessibilité et signalisation des dispositifs de commande</p> <p>11.4.1 Etat et accessibilité</p> <p>11.4.2 Identification exploitable des fonctions des SSI</p> <p>11.4.3 Fonctionnement de la signalisation sonore des SSI</p> <p>11.4.4 Essais : DAS, arrêt ou commande d'installation technique, déverrouillage issues de secours</p>
<p>12 Équipement d'alarme</p> <p>12.1 Fonctionnement du système</p> <p>12.3 Fonctionnement de la signalisation d'alimentation des sources</p> <p>12.4 Etat des Diffuseurs sonores et lumineux, Report et SSS</p> <p>12.5 Accessibilité des déclencheurs manuels</p> <p>12.6 Audibilité du signal sonore en tout point de la zone d'alarme</p> <p>12.7 Fonctionnement du signal sonore (pendant 5 min au minimum)</p>



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. MASSAROTTI**

✘ Avis général : Non satisfaisant : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
	6.1 Entretien annuel
10/03/2021	Code OBS : BB/090321/141517/0 La dernière intervention de maintenance a été réalisée depuis plus d'un an.
	6.2 Quantités et répartitions
04/02/2020	Code OBS : BB/040220/093535/0 L'extincteur N°12 en protection du TGBT est absent.
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/160717/0 Plusieurs extincteurs ne sont pas à leur place. (N°7, 8, 12 par exemple).
	6.5 Fixations
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/161353/0 Plusieurs extincteurs ne sont pas fixés.
	6.6 Etat de conservation
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/161434/0 Le plomb de sécurité est absent sur l'extincteur N°25.

Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance :	20/08/2019	par :	Sté CHRONOFEU
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance		

Emplacement	Nombre	Type	Capacité
SOUS SOL N°14	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
SOUS SOL N°15	1	Poudre polyvalente	6kg
RDC N°13	1	Gaz carbonique	5kg
RDC N°9	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
RDC N°10	1	Gaz carbonique	2kg

Emplacement	Nombre	Type	Capacité
RDC CLASSES N°3	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
RDC CLASSES N°4	1	Gaz carbonique	2kg
RDC CLASSES N°5	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
ATELIER N°20	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
ETAGE N°16	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
ETAGE N°18	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L
ETAGE N°17	1	Gaz carbonique	2kg
ETAGE N°25	1	Gaz carbonique	2kg
ETAGE N°26	1	Gaz carbonique	2kg
ETAGE N°19	1	Eau pulvérisée avec Additif	6L

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

6 Extincteurs mobiles

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">6.1 Entretien annuel6.2 Quantités et répartitions6.3 Types d'extincteurs appropriés aux risques6.4 Accessibilité et signalisation6.5 Fixations6.6 Etat de conservation |
|---|



Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. MASSAROTTI**

- ✘ Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
10/03/2021	15.1 Etat des portes maintenues en position ouverte Code OBS : BB/090321/141944/0 Le dispositif de maintien électromagnétique de la porte circulation classe RDC ne permet le maintien en position ouverte.
12/07/2022	Code OBS : LH/120722/160207/0 Les portes ne tiennent pas en position ouverte, le SSI est à l'arrêt.
24/02/2017	15.3 Présence de la plaque signalétique Code OBS : LH/240217/153329/0 Apposer au niveau des portes un panneau visible lorsque la porte est ouverte : "PCF - Ne pas mettre d'obstacle à la fermeture"

Points non vérifiés

12/07/2022	15.2 Fermeture des portes (en automatique et en manuel) Code OBS : LH/120722/160321/0 Test de fermeture non réalisé, SSI à l'arrêt.
12/07/2022	15.4 Dispositif de réarmement Code OBS : LH/120722/160425/0 Test non réalisé, SSI à l'arrêt.

Caractéristiques

Généralités

Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement : **Aucune modification n'a été portée à notre connaissance**

Portes DAS

Type de commande de porte	Nombre de portes battantes	Nombre de portes coulissantes	Nombre de portes à dévêtissement vertical
télécommandée	6		

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

15 Portes résistantes au feu télécommandées
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">15.1 Etat des portes maintenues en position ouverte15.2 Fermeture des portes (en automatique et en manuel)15.3 Présence de la plaque signalétique15.4 Dispositif de réarmement |
|---|

--	--

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M. MASSAROTTI**

- ✘ Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Date	Observations
12/07/2022	18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage Code OBS : LH/120722/155954/0 Les exutoires sont en mauvais état suite à un épisode de grêle.

Points non vérifiés

12/07/2022	18.3 Ouverture des dispositifs de désenfumage Code OBS : LH/120722/155944/0 Test d'ouverture non réalisé, voir le point 18.1
------------	--

Caractéristiques

Date de la dernière intervention de maintenance :	19/08/2019	par :	Sté CHRONOFEU
Modification de l'installation déclarée par le chef d'établissement :	Aucune modification n'a été portée à notre connaissance		

Nombre et commande - Exutoires

Emplacement	Asservis DI - Nombre	Non Asservis - Nombre
Cages d'escalier hall entrée		1
Cages d'escalier hall entrée personnel		1

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée.

18 Désenfumage naturel

18.1 Etat apparent des dispositifs de désenfumage
18.2 Identification et état des dispositifs de commande
18.3 Ouverture des dispositifs de désenfumage