

Bureau Veritas Exploitation SAS

CANEJAN
Parc d'Activités Actipolis
Avenue Ferdinand de Lesseps
Canejan
33612 CESTAS Cedex France
Téléphone : 05 57 96 24 00
Mail : Benjamin.Bidoret@fr.bureauveritas.com

A l'attention de MONSIEUR AGERT THIERRY

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

MDSI BORDEAUX GRAND-PARC



Intervention du 05/04/2018

Coordonnées du site : S0048
Nom du site : MDSI BORDEAUX GRAND-PARC
Latitude : -0.5767
Longitude : 44.8551



Lieu d'intervention :
63 Rue Camille Godard
33000 BORDEAUX

Numéro d'affaire : 2839036
Référence du rapport : 2839036/12.3.1.R
Rédigé le : 05/04/2018
Par : Benjamin BIDORET
Ce document a été validé par son auteur



Ce rapport contient 2 fiches

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / S0048 / MDSI BORDEAUX GRAND-PARC / CHAUFFERIE.....	4
Fiche n°2 / GAZ COMBUSTIBLES / S0048 / MDSI BORDEAUX GRAND-PARC / CHAUFFERIE.....	6

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M.Le Roy.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport / MDSI BORDEAUX GRAND-PARC

Fiche N° 1 : ASPECT DOCUMENTAIRE



N° interne : S0048 / MDSI BORDEAUX GRAND-PARC

Localisation : CHAUFFERIE

Avis Général Les vérifications n'ont fait apparaître ni défectuosité, ni anomalie.

Fiche N° 2 : GAZ COMBUSTIBLES



N° interne : S0048 / MDSI BORDEAUX GRAND-PARC

Localisation : CHAUFFERIE

Avis Général Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : CHAUFFERIE	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.Le Roy	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Présenté :	Oui	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet de maintenance/d'entretien	
Présenté :	Oui	

AVIS GENERAL
Les vérifications n'ont fait apparaître ni défautuosité, ni anomalie.

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Localisation : CHAUFFERIE	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.Le Roy	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
5 Contrat de maintenance	8 Autres documents communiqués par l'exploitant
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : CHAUFFERIE	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. Le Roy	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise mise en service :	Non indiquée
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Registre de sécurité
Type :	W	Catégorie :	5

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz naturel	Coffret en limite de propriété	21 mbar

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s)	Point(s) de pénétration
MDSI BORDEAUX GRAND-PARC	Chaufferie

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations :	Enterrées
-----------------	------------------

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
Coffret distributeur	Vanne 1/4 de tour	Compteur, électrovanne
Chaufferie	Vanne 1/4 de tour	Compteur

Réseaux intérieurs

Canalisations :	Apparentes
-----------------	-------------------

LOCAL D'UTILISATION

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : CHAUFFERIE	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. Le Roy	

Nom du local :	Chaufferie	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par conduit
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par conduit vertical
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée :	Recherche de fuites sur les raccords mécaniques et accessoires visibles et accessibles	Matériel utilisé :	Détecteur électronique portable de fuite
--------------------	---	--------------------	---

AVIS GENERAL
Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 2	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : CHAUFFERIE	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. Le Roy	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

2 ALIMENTATION ET STOCKAGE	13 MESURES ET ESSAIS
2.1 Etat général 2.2 Organe de coupure de branchement 2.3 Affichage 2.4 Compteur	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution
5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS	
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment 5.2 Canalisations 5.3 Autres accessoires	
7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION	
7.1 Organe de coupure du local 7.2 Canalisations intérieures au local 7.3 Raccordement des appareils 7.4 Appareils desservis 7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés 7.6 Ventilation du local 7.7 Autres accessoires	

«Référentiel» v5 - GZ